

Параметры цепи ISO606 / ГОСТ13568-97		Кол-во зубьев (Z)	Цена Руб.
1	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	8	1 233р.
2	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	9	1 448р.
3	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	10	2 411р.
4	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	11	2 411р.
5	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	12	2 723р.
6	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	13	3 052р.
7	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	14	2 834р.
8	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	15	3 749р.
9	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	16	4 507р.
10	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	17	3 460р.
11	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	18	3 769р.
12	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	19	4 145р.
13	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	20	5 976р.
14	Звездочка для цепи 24А-1/ПР38,1-12700	21	8 258р.

Примечания:

1. При заказе расточки под чистовой размер цена увеличивается на 20% от указанной в прайс-листе.
2. При заказе звёздочек с термообработкой до 32...40 HRC методом ТВЧ цена увеличивается на 20% от указанной в прайс-листе.

Пример расчёта цены.

Звездочка для цепи 08В-1/ ПР12.7-1820-2, t=12.7, z=8.

При заказе звёздочки с чистовой расточкой:

Цена = 216 · 1.2 = 259.2 руб.

При заказе термообработанной звёздочки:

Цена = 216 · 1.2 = 259.2 руб.

При заказе звёздочки с чистовой расточкой и термообработкой:

Цена = 216 · 1.4 = 302.4 руб.