

Параметры цепи ISO606 / ГОСТ13568-97		Кол-во зубьев (Z)	Цена Руб.
1	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	8	2 609р.
2	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	9	2 945р.
3	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	10	2 967р.
4	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	11	5 108р.
5	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	12	5 886р.
6	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	13	7 007р.
7	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	14	8 218р.
8	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	15	8 217р.
9	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	16	10 595р.
10	Звездочка для цепи 32А-1/ПР50,8-22700	17	11 338р.

Примечания:

1. При заказе расточки под чистовой размер цена увеличивается на 20% от указанной в прайс-листе.
2. При заказе звёздочек с термообработкой до 32...40 HRC методом ТВЧ цена увеличивается на 20% от указанной в прайс-листе.

Пример расчёта цены.

Звездочка для цепи 08В-1/ ПР12.7-1820-2, t=12.7, z=8.

При заказе звёздочки с чистовой расточкой:

Цена = 216 · 1.2 = 259.2 руб.

При заказе термообработанной звёздочки:

Цена = 216 · 1.2 = 259.2 руб.

При заказе звёздочки с чистовой расточкой и термообработкой:

Цена = 216 · 1.4 = 302.4 руб.